

合同点検	管理NO	場所			状況 (危険箇所)	対策				進捗		
		所在地	道路種別	学校名		管轄	対策内容	実施日	対策後	状況	再確認日	状況
6年／8月	6-1	行橋市入覚（平原ホームから学校の上の池までの道）	県道	椿市	草が生い茂っている箇所がある。 路上駐車をしている車があり、見通しが悪い。 大雨の時、冠水する。	県道路管理者	白線引き直し他	令和6年		完了		
	6-2	県道64号線 椿市小と九州山草園園芸センターの中間付近	県道	椿市	路側帯の白線が消えているところがある。 朝や夕方は車の通りが多く、速度の速い車やトラックが多い。草が生い茂り白線の見えない箇所もある	県道路管理者	草刈り・伐採・白線引き直し	令和6年		完了		
	6-3	行橋市前田 熊本橋西付近	市道	稗田	交通量が多いが、横断歩道がなく横断の際危険である。	市道路管理者 警察	通学路整備・横断歩道設置	未定				
	6-4	銀杏の木橋東側の横断歩道二箇所	県道・市道	稗田	横断歩道の線が消えかかっている	警察	白線引き直し	令和7年				
	6-5	行橋市大橋2丁目 行橋小学校グラウンド横のT字路から中山グラウンドまでの道	市道	行橋	・道幅が狭く、車が離合する際に、歩いている児童のすぐ横を通っていて危険。 ・路肩の白線が消えかかっている。	市道路管理者	白線引き直し	令和6年		完了		
	6-6	中国菜館林横市道石佛・一丁田原線の交差点今井入り口付近	市道	仲津	・道幅が狭く、児童の登下校の際に路側帯が分かりにくい。 ・白線が消えている箇所があり、ずっと続いている。	市道路管理者	白線引き直し	令和6年		完了		
	6-7	福岡県道244号稲童新田原停車場線 道幅が狭くなるところから県道25号に合流する交差点まで	県道	仲津	・道幅が狭く、児童の登下校中の際に、路側帯が分かりにくい。 ・白線が消えているところが多い。	県道路管理者	白線引き直し	令和6年		一部施工済		
6年／11月	6-8	行橋市南大橋四丁目1015-1付近 （京都高校とみやこボクシングジムの間の市道及び交差点）	市道	行橋南	歩道が狭く交通量が多いため、事故が発生する可能性が高い。	市道路管理者 警察	路面表示・歩道整備・点滅信号撤去	未定		一部施工済		
	6-9	行事八丁目：線路沿い西側の道路～線路沿い東側の道路（北小前）	市道	行橋北	交通量が多いが、横断歩道がなく横断の際危険である。	市道路管理者 警察	歩道整備・横断歩道設置	未定				
	6-10	高来・入覚線	市道	椿市小	路側帯の白線が消えているところがある。 道幅も狭く危険である。	市道路管理者	白線引き直し	未定				
	6-11	広ワラ・上花松線 市営住宅から国道201バイパスまで	市道	延永	路肩が狭いため、児童が危険。	市道路管理者	歩道整備	未定		一部施工中	令和6年	